

	<p>Objekt: Ofenkratzer von der Kokerei Hansa</p> <p>Museum: Deutsches Bergbau-Museum Bochum – Leibniz- Forschungsmuseum für Georessourcen Am Bergbaumuseum 28 44791 Bochum +49 234 5877 -154 montan.dok@bergbaumuseum.de</p> <p>Sammlung: Museale Sammlungen</p> <p>Inventarnummer: 030002640000</p>
--	--

Beschreibung

Braun lackierte Stange mit breitem, horizontalem Kratzer am oberen Ende (Eigenbau Kokerei Hansa).

Kratzer zum Herausziehen von Koks aus der Ofenkammer bei einem festgefahrenen Kokskuchen.

Grunddaten

Material/Technik: Metall *

Maße:

Ereignisse

Hergestellt	wann	1978
	wer	Kokerei Hansa
	wo	Huckarde (Dortmund)
[Zeitbezug]	wann	1977-1980
	wer	
	wo	

Schlagworte

- Kokerei
- Kokereiwesen

- Koksofen
- Kratzer (Werkzeug)
- Werkzeug