

	Object: Versinterung einer Rohrleitung
	Museum: Deutsches Bergbau-Museum Bochum – Leibniz- Forschungsmuseum für Georessourcen Am Bergbaumuseum 28 44791 Bochum +49 234 5877 -154 montan.dok@bergbaumuseum.de
	Collection: Geowissenschaften
	Inventory number: 060003062001

Description

Innenversinterung einer Wasserrohrleitung. Gut zu erkennen ist der Schichtbau an der Hell-Dunkel-Bänderung im Querschnitt. Die Außenseite hat eine Struktur aus kraterförmigen Vertiefungen. Die Innenseite zeigt eine nierig-traubige Oberflächenstruktur. Die Sinterschicht ist ca. 40 mm dick.

Basic data

Material/Technique:

Measurements:

Länge: 165 mm; Durchmesser: 170 mm

Events

Found

When

Who

Where

Herne, North Rhine-Westphalia

[Relationship
to location]

When

Who

Where

Ruhr

[Relationship
to location]

When

Who

Where

North Rhine-Westphalia

[Relationship to location]	When	
	Who	
	Where	Germany
[Relationship to location]	When	
	Who	
	Where	Europe
[Relation to time]	When	1960-1980
	Who	
	Where	

Keywords

- Mine dewatering
- Piping