Objekt: Z. Osterfeld 1/2/3, Oberhausen

Museum: Deutsches Bergbau-Museum
Bochum – LeibnizForschungsmuseum für
Georessourcen
Am Bergbaumuseum 28
44791 Bochum
+49 234 5877 -154
montan.dok@bergbaumuseum.de

Sammlung: Fotosammlung Positive
(sachthematisch)

Inventarnummer: 024901870010

Beschreibung

Fördergerüst und Wagenumlaufbrücke nach Luftangriff vom 30.11.1944 völlig zerstört; Gerüst umgestürtz

Grunddaten

Material/Technik: Papier *

Maße: Höhe: 16,2 cm; Breite: 23,5 cm

Ereignisse

Hergestellt wann 1944

wer

WO

[Geographischer wann

Bezug]

wer

wo Nordrhein-Westfalen

[Geographischer wann

Bezug]

wer

wo Oberhausen

[Geographischer wann

Bezug]

WO

Zeche Osterfeld

Schlagworte

- Fördergerüst
- Kriegsschaden
- Seilscheibe
- Wagenumlauf