

	<p>Objekt: Gerät der Seilprüfstelle für magnetinduktive Seilprüfung zur Erkennung innerer Seilschäden</p> <p>Museum: Deutsches Bergbau-Museum Bochum – Leibniz- Forschungsmuseum für Georessourcen Am Bergbaumuseum 28 44791 Bochum +49 234 5877 -154 montan.dok@bergbaumuseum.de</p> <p>Sammlung: Fotosammlung Positive (sachthematisch)</p> <p>Inventarnummer: 021800003002</p>
--	---

## Beschreibung

Mitarbeiter der Seilprüfstelle (vermutlich auf der Rheinbrücke des Emscherschnellwegs (A 42)) mit dem an einem Seil montiertem Gerät und weiteren Prüfgeräten

## Grunddaten

Material/Technik: Papier \*  
Maße: Höhe: 17,6 cm; Breite: 17,7 cm

## Ereignisse

Hergestellt	wann	1991
	wer	Gauls, Die Fotografen (Koblenz)
	wo	
[Person- Körperschaft- Bezug]	wann	
	wer	Seilprüfstelle
	wo	

## Schlagworte

- Brücke

- Materialprüfung
- Seil