

	<p>Object: Stauscheibenförderer eine Störung durchfahrend, II</p> <p>Museum: Deutsches Bergbau-Museum Bochum – Leibniz- Forschungsmuseum für Georessourcen Am Bergbaumuseum 28 44791 Bochum +49 234 5877 -154 montan.dok@bergbaumuseum.de</p> <p>Collection: Fotosammlung Stereofotografien</p> <p>Inventory number: 120160067201</p>
--	---

Description

Förderanlage an einer Engstelle; Blick quer zu den diagonal stehenden Holzstempeln

Basic data

Material/Technique:

Glas * Stereofotografie

Measurements:

Höhe: 60 mm; Breite: 130 mm

Events

Created	When	1930s
	Who	Kellner, Fritz
	Where	

Keywords

- Stauscheibenförderer