

[További információk: <https://westfalen.museum-digital.de/object/23954> vom 2024.07.18]

	<p>Tárgyak: Stauscheibenförderer eine Störung durchfahrend, II</p> <p>Intézmény: Deutsches Bergbau-Museum Bochum – Leibniz- Forschungsmuseum für Georessourcen Am Bergbaumuseum 28 44791 Bochum +49 234 5877 -154 montan.dok@bergbaumuseum.de</p> <p>Gyűjtemények: Fotosammlung Stereofotografien</p> <p>Leltári szám: 120160067201</p>
--	---

Leírás

Förderanlage an einer Engstelle; Blick quer zu den diagonal stehenden Holzstempeln

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Glas * Stereofotografie

Méretek:

Höhe: 60 mm; Breite: 130 mm

Események

Készítés mikor 1930-as évek
ki Kellner, Fritz
hol

Kulcsszavak

- Stauscheibenförderer