

	<p>Object: Südlicher Abteilungsquerschlag Ort und Flöz 3 nächst Süden Sattel Westflügel (nach dem Tageseinbruch)</p> <p>Museum: Deutsches Bergbau-Museum Bochum – Leibniz- Forschungsmuseum für Georessourcen Am Bergbaumuseum 28 44791 Bochum +49 234 5877 -154 montan.dok@bergbaumuseum.de</p> <p>Collection: Fotosammlung Stereofotografien</p> <p>Inventory number: 120160096401</p>
--	--

Description

Blick auf einen verbrochenen Teil des südlichen Abteilungsquerschlages; Schlamm auf der Sohle

Basic data

Material/Technique:

Glas * Stereofotografie

Measurements:

Höhe: 60 mm; Breite: 130 mm

Events

Created

When

1940

Who

Johann Schmidt (Fotograf) (1896-1967)

Where

Keywords

- Accident
- Querschlag
- Show mine
- Tageseinbruch