

	<p>Objekt: Gebrochenes Kettenglied</p> <p>Museum: Westfälisches Kettenschmiedemuseum Fröndenberg/Ruhr Ruhrstraße 12 58730 Fröndenberg/Ruhr 0152 36946632 museum@kulturzentrum.ruhr</p> <p>Sammlung: Verschiedene Ketten, Kettenglieder und Kettenzubehör</p> <p>Inventarnummer: 2023-050</p>
--	--

Beschreibung

Dieses in der Schulter gebrochene Kettenglied stammt von einer Kette, die in der Zeche Auguste Victoria in Betrieb war. Das Glied zerbarst im laufenden Betrieb.

Das beigefügte Schild trägt die Inschrift: "BW Auguste Victoria; Betriebspunkt 463; Flöz D/C; Gewaltbruch nach 580.000 t; Gesamtförderleistung 2.000.000 t".

Das 1899 abgeteufte Steinkohlenbergwerk Auguste Viktoria in Marl und Haltern bestand bis 2015. Es war bei seiner Schließung das drittletzte aktive Steinkohlebergwerk Deutschlands sowie das zweitletzte im Ruhrgebiet.

Grunddaten

Material/Technik:

Stahl; Holz

Maße:

H 28 cm; B 23 cm; T 12 cm

Ereignisse

Beschädigt wann

wer

wo Zeche Auguste Victoria

Zerstört wann

wer

wo Zeche Auguste Victoria

Schlagworte

- Bruchstück
- Industrie
- Kette
- Kettenglied
- Unfall