

	Object: Gebrochenes Kettenglied
	Museum: Westfälisches Kettenschmiedemuseum Fröndenberg/Ruhr Ruhrstraße 12 58730 Fröndenberg/Ruhr 0152 36946632 museum@kulturzentrum.ruhr
	Collection: Verschiedene Ketten, Kettenglieder und Kettenzubehör
	Inventory number: 2023-050

Description

Dieses in der Schulter gebrochene Kettenglied stammt von einer Kette, die in der Zeche Auguste Victoria in Betrieb war. Das Glied zerbarst im laufenden Betrieb.

Das beigefügte Schild trägt die Inschrift: "BW Auguste Victoria; Betriebspunkt 463; Flöz D/C; Gewaltbruch nach 580.000 t; Gesamtförderleistung 2.000.000 t".

Das 1899 abgeteuft Steinkohlenbergwerk Auguste Viktoria in Marl und Haltern bestand bis 2015. Es war bei seiner Schließung das drittletzte aktive Steinkohlebergwerk Deutschlands sowie das zweitletzte im Ruhrgebiet.

Basic data

Material/Technique:	Stahl; Holz
Measurements:	H 28 cm; B 23 cm; T 12 cm

Events

Damaged	When	
	Who	
	Where	Zeche Auguste Victoria
Destroyed	When	
	Who	
	Where	Zeche Auguste Victoria

Keywords

- Accident
- Bruchstück
- Chain
- Industrial sector
- Kettenglied