

	<p>Objekt: Oberflächenbehandelte Ketten</p> <p>Museum: Westfälisches Kettenschmiedemuseum Fröndenberg/Ruhr Ruhrstraße 12 58730 Fröndenberg/Ruhr 0152 36946632 museum@kulturzentrum.ruhr</p> <p>Sammlung: Rundstahlketten</p> <p>Inventarnummer: 2023-100</p>
--	--

Beschreibung

Diese drei Ketten wurden in unterschiedlicher Art oberflächenbehandelt.

Rechts: Die rechte Kette wurde mit einer Bitumen-Mischung behandelt zum Schutz der Kette während des Transports. Die Bitumenbehandlung gewährt einen nur vorübergehenden Korrosionsschutz.

Mitte: Diese Kette wurde an der Oberfläche verzinkt. Diese Behandlung garantiert einen dauerhaften Korrosionsschutz.

Links: Diese Kette wurde nur gerollt (Rollfass, vgl. Inv.Nr. 2023-014) und nicht weiter oberflächenbehandelt.

Alle Ketten stammen vermutlich aus einer Fröndenberger Kettenfabrik

Grunddaten

Material/Technik:

Stahl, Bitumen, Zink

Maße:

L verschieden; D 20mm

Ereignisse

Hergestellt

wann

wer

wo

Fröndenberg/Ruhr

Schlagworte

- Bitumen

- Kette
- Korrosion
- Oberflächenbehandlung
- Zink