

	<p>Object: Oberflächenbehandelte Ketten</p> <p>Museum: Westfälisches Kettenschmiedemuseum Fröndenberg/Ruhr Ruhrstraße 12 58730 Fröndenberg/Ruhr 0152 36946632 museum@kulturzentrum.ruhr</p> <p>Collection: Rundstahlketten</p> <p>Inventory number: 2023-100</p>
--	--

Description

Diese drei Ketten wurden in unterschiedlicher Art oberflächenbehandelt.

Rechts: Die rechte Kette wurde mit einer Bitumen-Mischung behandelt zum Schutz der Kette während des Transports. Die Bitumenbehandlung gewährt einen nur vorübergehenden Korrosionsschutz.

Mitte: Diese Kette wurde an der Oberfläche verzinkt. Diese Behandlung garantiert einen dauerhaften Korrosionsschutz.

Links: Diese Kette wurde nur gerollt (Rollfass, vgl. Inv.Nr. 2023-014) und nicht weiter oberflächenbehandelt.

Alle Ketten stammen vermutlich aus einer Fröndenberger Kettenfabrik

Basic data

Material/Technique: Stahl, Bitumen, Zink
Measurements: L verschieden; D 20mm

Events

Created When
 Who
 Where Fröndenberg

Keywords

- Bitumen
- Chain
- Corrosion
- Oberflächenbehandlung
- Zinc