

	<p>Objekt: Gichtbeschickung eines Hochofens</p> <p>Museum: Museum des Heimatvereins Hörde Hörder Burgstraße 18 44263 Dortmund 0157 389 633 12 johan.bruecher@t-online.de</p> <p>Sammlung: Stahl</p> <p>Inventarnummer: 2023.2166</p>
--	--

## Beschreibung

Das Foto zeigt die Beschickung eines Hochofens. Zur Beschickung wurde der Deckel heraufgezogen, wodurch ein Verschluss der Gicht (oberer Teil des Hochofens) erfolgte. Der Gasaustritt wurde so stark verringert. Mittels Kippmulden, die schienengeführt waren, wurde abwechselnd eine Schicht Möller - Gemisch aus Erz und Zuschlägen - oder Koks eingefüllt. Danach wurde der Deckel wieder heruntergelassen und das Material rutschte in den Ofen.

## Grunddaten

Material/Technik: Papier (Foto)  
Maße: DIN A4

## Ereignisse

Wurde wann  
erwähnt  
wer Hochofen  
wo

## Schlagworte

- Eisenerz
- Fotografie
- Hochofen
- Verhüttung